

# Communiqué de presse

27 avril 2023

## Chapelle Saint-Charles

### Le clocheton de la chapelle Saint-Charles est de retour

Déposé au début du mois de janvier 2023, le petit clocheton trône de nouveau au-dessus de la chapelle Saint-Charles. Une opération minutieuse réalisée par les équipes de l'entreprise Cruard Charpente et constructions bois devant une quinzaine de curieux venus pour l'occasion assister à ce moment. Une restauration expliquée en détail par les charpentiers.

Il aura fallu environ 15 jours pour réaliser sa restauration en atelier. Anciennement en chêne, l'essence a été conservée pour le clocher. Les abats-son qui désignent les petits auvents ou l'ensemble des lames inclinées vers le bas et l'extérieur, disposées dans les ouïes du clocher ont été refait en Douglas. « *Le clocheton était plus abîmé que prévu*, explique Adrien Bersillon, conducteur de travaux sur le secteur restauration, chez Cruard Charpente et constructions bois. *Nous avons dû remplacer 65% des bois. La cloche a été déposée puis remontée dans la foulée. La croix d'origine a également été restaurée* <sup>1</sup>.

Avant la repose, l'entreprise a travaillé sur la charpente, elle aussi très abîmée. Le clocheton repose maintenant sur une toute nouvelle ferme. « *Sur la charpente de la nef nous avons remplacé 4 entrails* <sup>2</sup> *de fermes lors de leur restauration. Nous en avons conservé un mais nous avons dû l'enturer* <sup>3</sup> *avec un des anciens entrails non conservés pour pouvoir reformer des appuis corrects dans les maçonneries. Aujourd'hui nos compagnons travaillent sur la restauration de la charpente du chœur*», conclut-il.

« *Ce petit clocheton n'est pas celui d'origine, il provient de l'ancienne église de Paimboeuf. C'est une fierté de le voir à nouveau, « sans pencher » au-dessus de la chapelle. Petite anecdote, notre « flèche » a été posée avant celle de Notre Dame de Paris, restaurée en ce moment par la même entreprise,* » s'amuse Annie Briend, adjointe à l'urbanisme au cadre de vie et au patrimoine.

- **Légende du schéma en pièce jointe** : en rouge les pièces remplacées et en bleu les éléments qui ont dû être créés.

<sup>1</sup> Entreprise Fast métal filiale de l'entreprise Cruard Charpente et construction bois située en Mayenne.

<sup>2</sup> Entrait : partie basse de la ferme

<sup>3</sup> Enturer : Assemblage de deux pièces bout à bout